

COLLOTO - PUENTE EN COLLOTO

REFERENCIA: 802



- IDENTIFICACION

Tipología: Edificación de Obra Civil / Infraestructuras
Nombre de la Ficha: COLLOTO - PUENTE EN COLLOTO
Código Postal: 33010
Dirección: Colloto
Referencia Catastral: N/D

- CARACTERISTICAS HISTORICAS

- Fases Constructivas

Fase: Medieval.

Autor: Desconocido.

Observaciones: Si bien se ha apuntado la datación romana (s. I) del puente a partir del descubrimiento de un tesoro de monedas fechado entre los siglos IV y V, los más recientes estudios publicados sobre esta obra apuntan para la fábrica conservada una datación en los primeros años del medioevo, posiblemente reformado con posterioridad, sin descartar la anterior existencia de un puente bajo romano en este mismo lugar.

- Intervenciones

Intervención/Reforma: Último cuarto s. XVIII

Autor Intervención: Desconocido.

Observaciones (Intervención): Se acometen reformas en el puente, fruto de las cuales se suavizó su perfil alomado.

Intervención/Reforma: Fin. s. XX - Princ. s. XXI

Autor Intervención: Desconocido

Observaciones (Intervención): El puente fue objeto de una completa limpieza y restauración promovida por la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias.

Quizá en esta intervención se instalaron en los bordes de la calzada unas rejillas para proteger focos de iluminación del puente, que finalmente no fueron instalados.

- DESCRIPCION ESTADO DE CONSERVACION

Sistema Estructural. Conservación.

El puente ha sido objeto de recientes obras de rehabilitación y no se aprecian grietas o deformaciones que hagan prever su deterioro estructural.

Cerramientos Verticales Exteriores. Conservación.

El puente ha sido recientemente rehabilitado y sus paramentos se encuentran en un buen estado de conservación.

Cubiertas. Conservación.

No se ha definido texto.

Carpintería. Conservación.

No se ha definido texto.

- PROTECCION LEGAL Y REGULACION DETALLADA

1.- Protección Legal.

Incoación de BIC. Fecha de Publicación: No.

Declaración de BIC. Fecha de Publicación: No.

Posee Inventario: No

Inventariado. Fecha de publicación: N/D

Posee Catalogación: Si

Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Fecha de Publicación:

Catálogo 2.005.

2.- Normas Generales de Protección.

Grado de Protección:

Integral Monumental (M)

Obras Admisibles:

Conservación y reparación

Restauración

Ordenanzas Aplicables:

Normas reguladoras del Suelo No Urbanizable y las reflejadas en la presente normativa.

Instrumentos de Gestión Urbanística: N/D

3.- Condiciones generales de uso.

Uso Característico: N/D

Usos Compatibles: N/D

Usos Prohibidos: N/D

4.- Normas Particulares según Nivel de Protección.

- Condiciones de la Edificación.

Parcela: N/D

Ocupación: N/D

Altura: N/D

Posición de la Edificación: N/D

- Condiciones Estéticas y Compositivas:

Cualquier intervención en el edificio estará sujeta a los criterios que al efecto establezca el organismo encargado de la tutela de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias.

Otras Condiciones:

Respetar el entorno (espacio libre público) asociado al puente (antigua calzada romana).

