

PUERTO - IGLESIA DE PUERTO

REFERENCIA: 788

**- IDENTIFICACION**

Tipología: Edificación Religiosa
Nombre de la Ficha: PUERTO - IGLESIA DE PUERTO
Código Postal: 33140
Dirección: Puerto
Referencia Catastral: Rústica: 087012000000

- CARACTERISTICAS HISTORICAS**- Fases Constructivas**

Fase: S. XVIII o XIX
Autor: Se desconoce.
Observaciones: Construcción de la Iglesia.

- Intervenciones

No se han definido Intervenciones.

- DESCRIPCION ESTADO DE CONSERVACION**Sistema Estructural. Conservación.**

En los muros no se aprecia ningún defecto estructural. La estructura de la cubierta de la nave, que no ha podido inspeccionarse visualmente, se supone que no debe ser mala, ya que la cobertura ha sido recientemente renovada. En el cielorraso de la sacristía numerosas goteras, ya subsanadas, han provocado el hinchazón y desprendimiento del lucido y hasta la pérdida de parte del cañizo.

El cabildo a los pies del templo se soporta en una columna formada por un módulo de tubería de saneamiento de hormigón poroso.

Cerramientos Verticales Exteriores. Conservación.

El revoco del muro norte que ha sido restaurado recientemente, ha comenzado a desprenderse debido a la humedad capilar. El resto de los muros presentan los mismos problemas, los revocos y los lucidos están hinchados y desprendidos.. Interiormente se aprecian orificios de ventilación en algunos paños que no son suficientes para resolver el problema.

Cubiertas. Conservación.

Están en excelente estado. Recientemente ha sido renovada toda la cubrición

Carpintería. Conservación.

Todas las carpinterías y los paños fijos de vidrio emplomado se encuentran en buen estado. Los vanos que flanquean la entrada lateral a la nave han sido cerrados con bloques de vidrio, o pavés. La ventana de la sacristía ha sido alterada con un lienzo de tela metálica colocado exteriormente a modo de rejería.

- PROTECCION LEGAL Y REGULACION DETALLADA**1.- Protección Legal.**

Incoación de BIC. Fecha de Publicación: No.
Declaración de BIC. Fecha de Publicación: No.
Posee Inventario: No
Inventariado. Fecha de publicación: N/D
Posee Catalogación: Si
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Fecha de Publicación:
 Catálogo 2005.

2.- Normas Generales de Protección.

Grado de Protección:
 Parcial 1 (P1)
Obras Admisibles:
 Conservación y reparación
 Restauración
 Rehabilitación y reforma
 Reestructuración parcial
Ordenanzas Aplicables:
 Normas reguladoras del Suelo No Urbanizable y las reflejadas en la presente normativa.
Instrumentos de Gestión Urbanística: N/D

3.- Condiciones generales de uso.

Uso Característico:
 Equipamiento religioso.
Usos Compatibles:
 Equipamientos locales.
 Usos declarados de interés social.
Usos Prohibidos:
 Los restantes.

4.- Normas Particulares según Nivel de Protección.**- Condiciones de la Edificación.**

Parcela:
 Protección extendida a toda la parcela. Se prohíbe ocupar los espacios libres existentes y las segregaciones en nuevas parcelas.

Ocupación:

Edificación existente.

Altura:

Edificación existente.

Posición de la Edificación:

Se conservarán las alineaciones exteriores e interiores.

- Condiciones Estéticas y Compositivas:

Conservar la composición original de los lienzos de fachada y huecos.

Respetar el contraste cromático y textural, así como la combinación de materiales de las fachadas.

Conservar la cubierta sustituyendo los elementos deteriorados o alterados por otros iguales en material y diseño a los originales.

Respetar material y diseño de las carpinterías originales.

Eliminar el asfaltado del espacio libre frente al acceso del edificio y restituir por materiales más acordes con la tradición constructiva propia del templo y el carácter del entorno.

