

- PABELLÓN

REFERENCIA: 1051-02

**- IDENTIFICACION****Tipología:** Edificación de Equipamiento**Nombre de la Ficha:** - PABELLÓN**Código Postal:** 33011**Dirección:** Rubín, Ctra.**Referencia Catastral:** Urbana: 1066007**- CARACTERISTICAS HISTORICAS****- Fases Constructivas****Fase: 1.926**

Autor: Manuel Bobes Díaz

Observaciones: Construcción de un conjunto de pabellones con fines sanitarios y del que sólo se conserva un pabellón. Cuando se construya el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias formará parte de este conjunto.

Fase: 1.979-1.982

Autor: Ramón Fernández-Rañada y Menéndez de Luarca.

Observaciones: Reforma del hospital psiquiátrico.

- Intervenciones

No se han definido Intervenciones.

- DESCRIPCION ESTADO DE CONSERVACION**Sistema Estructural. Conservación.**

El estado de conservación aparentemente es bueno, sin apreciar indicios de debilidad en el conjunto de su sistema portante, deformaciones ni grietas evidentes que hagan prever un deterioro del mismo.

Cerramientos Verticales Exteriores. Conservación.

Presencia de excesiva humedad en los paramentos, tanto de capilaridad como de escorrentía, lo que ha originado lesiones en principio, aparentemente, de tipo superficial como manchas de humedad, lavado diferencial, abombamientos y desprendimientos del acabado, etc. Salvo las patologías anteriormente mencionadas no se aprecian otras reseñables en los cerramientos verticales.

Cubiertas. Conservación.

El estado general de conservación de la cubierta es bueno, destacando básicamente la ausencia de labores de mantenimiento en la misma como indica la presencia de excesiva vegetación en los sistemas de evacuación de aguas, canalones, de los faldones inclinados y que pueden dar lugar a serias lesiones.

Carpintería. Conservación.

Las carpinterías, tanto las de madera como elementos de rejería, presentan distintos grados de conservación, si bien su estado general es bueno.

Todos los elementos necesitan de una nueva capa de acabado superficial, algunas carpinterías de madera deben ser reparadas y los encuentros de éstas con el acristalamiento presentan, en general, deficiencias tales como la pérdida del material de encuentro y sellado.

- PROTECCION LEGAL Y REGULACION DETALLADA**1.- Protección Legal.****Incoación de BIC. Fecha de Publicación:** No**Declaración de BIC. Fecha de Publicación:** N/D**Posee Inventario:** N/D**Inventariado. Fecha de publicación:** N/D**Posee Catalogación:** Si**Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Fecha de Publicación:**

Catálogo 2.005.

2.- Normas Generales de Protección.**Grado de Protección:**

Parcial 2 (P2)

Obras Admisibles:

Conservación y reparación

Restauración

Rehabilitación y reforma

Reestructuración parcial o mayoritaria

Ordenanzas Aplicables:

Las reflejadas en la normativa correspondiente al Catálogo de Bienes protegidos del Concejo de Oviedo y (E y D) Equipamientos Públicos y Privados del P.G.O.U.

Instrumentos de Gestión Urbanística: N/D**3.- Condiciones generales de uso.****Uso Característico:**

Equipamiento Religioso.

Usos Compatibles:

Todos los usos de equipamiento se consideran compatibles entre si.

Residencial: Sólo vivienda adscrita a la guarda de las instalaciones.

Oficinas: Sólo las vinculadas a la gestión del equipamiento.

Hostelería: Sólo al servicio del equipamiento.

Usos Prohibidos:

Los restantes.

4.- Normas Particulares según Nivel de Protección.

- Condiciones de la Edificación.

Parcela:

Se prohíbe la segregación de parcelas.

Ocupación:

Edificación existente.

Altura:

Edificación existente.

Posición de la Edificación:

Se conservarán las alineaciones exteriores.

- Condiciones Estéticas y Compositivas:

Conservar la composición y respetar los materiales de las fachadas, pudiendo introducir variaciones en el diseño de las mismas sólo para mejorar las condiciones de habitabilidad o adecuación a nuevos usos.

